

Спаккели алкидная шпатлевка

Спаккели алкидная шпатлевка - Прекращено производство



ТИП	Алкидная шпатлевка.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для заделки неровностей на деревянных и металлических поверхностях, древесностружечных и древесноволокнистых плитах внутри помещения и на соответствующих наружных поверхностях, не подвергающихся воздействию влаги. Применяется при окраске латексными, алкидными, масляными и каталитическими красками. Легко поддается сухой и мокрой шлифовке.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для мебели, дверей, внутренних оконных рам, для частичного шпатлевания небольших поверхностей, починки царапин.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
	 
Цвета	Белый.
Тара	1/3 л, 1 л, 3 л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	6-24 часов, в зависимости от толщины слоя, температуры, относительной влажности воздуха и самого материала, подлежащего шпатлеванию.
Сухой остаток	70 %.
Плотность	1,8 кг/л.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Спаккели алкидная шпатлевка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность щеткой от грязи и пыли и посторонних включений. Адгезию можно улучшить грунтованием пористых поверхностей грунтовкой "Еху", разбавленной Уайт-спиритом 1050 на 10 %. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. После высыхания поверхности удалить отслаивающуюся краску скребком. Твердые, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.
Разглаживание	Наносить шпатлевку шпателем на металлические поверхности без отдельной грунтовки. Пористые поверхности, как например, деревянные, древесностружечные и древесноволокнистые поверхности, можно до шпатлевания грунтовать. Алкидную шпатлевку "Спаккели" обычно не разводят, но при шпатлевании больших поверхностей для разбавления применяют Уайт-спирит 1050. Алкидную шпатлевку "Спаккели" можно окрасить грунтовками и красками на растворителях или обычными латексными красками.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Не вдыхать паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен. На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

jha170504/inh080604/kal/080604/0072260

[Назад](#)

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

