


Краска для разметки дорог

Краска для разметки дорог - Tie- ja katumaali vesiohenteinen



ТИП	Водоразбавляемая краска исключительно быстрого высыхания на акрилатной основе.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для разметки дорог, улиц, паркингов и т.д.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для разметки дорог, улиц, паркингов и т.д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
	      
Цвета	Белый (006 6900), желтый (006 6901).
Степень блеска	Глубоко матовая
Расход	1-2 м²/л. На расход сильно влияет пористость подложки.
Тара	10 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится распылением, валиком или кистью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	5-15 минут. На высыхание влияют температура и относительная влажность воздуха, поток воздуха, а также разбавление краски.
Адгезия	Хорошая.
Атмосферостойкость	Хорошая.
Износостойкость	Хорошая.
Сухой остаток	Около 62%.
Плотность	Около 1,7 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Краска для разметки дорог

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. При окраске и высыхании краски температура воздуха, поверхности и краски должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – менее 80%. Температуру поверхности не должна быть ниже температуры воздуха больше чем на 3°C. Перед дождем красить нельзя.
Предварительная подготовка	Удалить с окрашиваемой поверхности песок и другие посторонние включения, а также жир и масло.
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. Она высыхает особенно быстро, однако, высыхание можно замедлить, разбавляя краску водой до 5 %. Наносить краску распылением, валиком или кистью. При нанесении краски распылением покрыть поверхность краски тонким слоем воды, так как в открытой таре на поверхности краски легко образуется корка.
Очистка инструментов	На поверхность оставшейся непримененной краски распылить слой воды и плотно закрыть тару. Рабочий инструмент промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу". Если краскопульт ранее применяли для распыления краски на растворителях, его следует тщательно промыть растворителем, применяемым для данной краски. После этого промыть краскопульт большим количеством чистой воды с целью удаления всех остатков растворителя. При этом особое внимание следует уделять очистке фильтров.
Уход	Окрашенную поверхность можно мыть водой, не применяя давления, на следующий день после окраски.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнять с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного и ненужного соприкосновения с материалом. На краску имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

jar010904/inh010704/kal/060904/006 6900-0066901

[Назад](#)

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе

