



## Масляная грунтовка

### Масляная грунтовка

<b>ТИП</b>	Алкидная грунтовка на масляной основе для наружной окраски очищенных до голого дерева деревянных поверхностей.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначена для грунтования очищенных до голого дерева деревянных поверхностей перед покрывной окраской масляными или акрилатными красками. Применяется также для грунтования ранее окрашенных масляными красками поверхностей.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Применяется для окраски наружных стен, оконных рам, перил и заборов.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
Базис	AP и C
Цвета	Белый базис AP и базис C можно колеровать по рецептуре для наружной окраски в оттенок, близкий к цвету покрывной краски. Цвет не является точным.
Степень блеска	Матовая
Расход	На пиленую поверхность 5-8 м <sup>2</sup> /л. На строганую поверхность и бревна 8-10 м <sup>2</sup> /л.
Тара	0,9 л
Разбавитель	Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится кистью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Следующий слой можно наносить через сутки. На время высыхания влияют условия окраски, впитываемость подложки и толщина слоя.
Сухой остаток	56 %.
Плотность	1,4 кг/л.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре грунтовка не выдерживает длительного хранения.
Код	206-серия
Свидетельство о государственной регистрации	 <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>



## Масляная грунтовка

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность дерева не должна превышать 20 %. Во время обработки и высыхания грунтовки температура должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений. Загрунтовать поверхность на возможно ранней стадии строительства грунтовочным составом "Валтти Похьюсте". Защитить ржавеющие металлические детали противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер". Очистить сучки от смолы и защитить их лаком "Оксалакка".  Ранее окрашенная поверхность: Удалить посторонние включения и вставшее торчком посеревшее волокно дерева скребком и металлической щеткой. Покрытые плесенью поверхности промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению. Очищенную до голого дерева поверхность загрунтовать составом "Валтти Похьюсте".
Обработка	Грунтовку тщательно перемешать и нанести на очищенную до голого дерева поверхность в один слой. Торцевые концы древесины обработать с особой тщательностью.  Покрывную окраску рекомендуется производить как можно скорее после грунтования и не позднее, чем через 6–10 месяцев.
Очистка инструментов	Рабочий инструмент промыть Уайт-спиритом 1050 или средством "Пенсселипесу".

### ОХРАНА ТРУДА

Вредный Содержит алифатический уайт-спирит и толилфлуанид. ОГНЕОПАСЕН. ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ. Не вдыхать паров растворителей. Организовать эффективную вентиляцию. При попадании вовнутрь незамедлительно обратиться к врачу и показать данную спецификацию или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит этилметилкетоксим, толилфлуанид и кобальтовые соединения. Может вызвать аллергическую реакцию. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. ВНИМАНИЕ! Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь, шлифовальная пыль и осевший туман от распыления краски могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

### ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

**Выбрали продукт?**  
**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

