

## Валтти Нон-Слип

Валтти Нон-Слип - продукт снят с производства



<b>ТИП</b>	Водоразбавляемое, придающее шероховатость масло для наружных деревянных поверхностей. Защищает дерево от влаги и грязи и уменьшает растрескивание деревянной поверхности. Благодаря антискользящей добавке, уменьшает скользкость деревянной поверхности.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Материал предназначен для защиты наружных деревянных поверхностей. Применяется на пропитанную под давлением и термообработанную древесину, необработанную и обработанную ранее маслом древесину.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Применяется для обработки наружных деревянных лестниц и проходов.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">8 m<sup>2</sup>/l</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">12 m<sup>2</sup>/l</div> </div>
Базис	EP
Цвета	Бесцветный. Можно колеровать в цвета каталога "Валтти".
Цветовые каталоги	<a href="#">Каталог цветов "Валтти"</a>
Степень блеска	не определяется
Расход	8-12 м <sup>2</sup> /л, в зависимости от пористости древесины.
Тара	2,7 л; 9 л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Несколько часов в нормальных условиях.
Атмосферостойкость	Рекомендуется использовать колерованным, так как колерованный продукт отличается большей атмосферостойкостью, чем неколерованный. При необходимости, производить ремонтную обработку. Поверхности, подвергающиеся сильным атмосферным нагрузкам, могут нуждаться в ежегодной ремонтной обработке.
Сухой остаток	25 %
Плотность	1,0 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза. Содержимое ранее открытой банки использовать в течение одного сезона. В неполной таре свойства продукта могут изменяться.
Код	581 6404
Свидетельство о государственной регистрации	 <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

## Валтти Нон-Слип

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть не выше 20 %, так как влажная древесина не впитывает масло и медленно сохнет во влажных условиях. Так как пропитанная под давлением древесина зачастую мокрая, рекомендуем поверхностную обработку проводить через полгода после ее установки. Во время обработки и высыхания температура воздуха, обрабатываемой поверхности и масла должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Необработанная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Заплесневелую деревянную поверхность промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу" согласно инструкции по применению.  Обработанная ранее лессирующим материалом поверхность: Удалить с поверхности отслаивающийся слой и вставшее торчком посеревшее волокно дерева скребком и/или стальной щеткой. Очистить поверхность и промыть, при необходимости, составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу" согласно инструкции по применению. Если на поверхности остался явный, возможно даже блестящий слой удалить его, например, промывкой под давлением или тщательно отшлифовав.
Обработка	Масло "Валтти Нон-Слип" тщательно перемешать перед нанесением, а также периодически перемешивать во время работы. Наносить двумя слоями кистью. Во избежание образования рабочих швов наносить масло на поверхность тонким слоем, равномерно и без перерыва от края до края бревна или доски. При необходимости, производить ремонтную обработку. Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз в год. Продукт образует тонкую пленку на деревянной поверхности, содержащую антискользящую добавку. Как правило, устаревшая пленка слегка отслаивается.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть мылом и водой. Слегка затвердевшее масло рекомендуется смыть моющим средством для кистей "Пенсселипесу".
Уход	С поверхностью, обработанную маслом, необходимо очень осторожно обращаться в течение 1 недели с момента нанесения, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость. При необходимости, поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой щеткой или шваброй приблизительно через 2 суток после обработки. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды). Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.

### ОХРАНА ТРУДА

Состав "Валтти Нон-Слип" не предполагает особых мер предосторожности. На продукт имеется паспорт техники безопасности. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

 [Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА -

## Валтти Нон-Слип

[Назад](#)

**Выбрали продукт?  
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

